Natural Oil for

BATH AND SAUNA

Das natürliche Öl für das Bad und die Sauna

Natural Oil for Bath and Sauna

The product of natural linseed oil is intended for protection and care of surfaces which are in contact with the human body - bath shelves, walls, doors and other surfaces made of wood. It protects wooden sweating shelves from moisture, dirt, decay, the product provides easy cleaning and care. After treatment, the wooden surface keeps its texture and retains the natural shade of a tree, creating slightly matted, silky surface. The product does not contain organic solvents and harmful components for the human body.

Application: Apply the product by a roller or brush on a clean and polished wooden surface at temperature not below +5ºC. Before applying, it is recommended to heat the product up to +40 ºC. Humidity of the treated wood should not exceed 20%. Highly absorbent wood must be treated twice, to improve drying it is recommended to heat the bath up to +50ºC and allow the oil to soak for 12 hours, then wipe the oil that is not absorbed. The bath can be used in 2 - 3 days.
Consumption: 10 - 18 m2/l depending on absorbency of the wood.
Components: natural linseed oil, by-products of pine resin.

Das natürliche Öl für das Bad und die Sauna

Das Produkt des natürlichen Leinöls ist für den Schutz und die Pflege der Oberflächen vorgesehen, die im Kontakt mit dem Menschenkörper kommen und auch für den Schutz und die Pflege der Schwitzbanken, der Wänden, der Türen und sonstiger Holzoberflächen geeignet. Schützt die Schwitzbanken vor der Feuchtigkeit, dem Schmutz, schädlichen Mikroorganismen, erleichtert die Reinigung und die Pflege. Nach der Verarbeitung der Holzoberfläche wird die natürliche Textur und Färbung des Holzes erhalten und eine leicht mattierte, seidige Oberfläche gebildet. Das Produkt erhält keine organischen Lösungsmittel und die für den Menschenkörper schädliche Stoffe.



Nutzen: das Mittel mit einem Pinsel oder einem Röllchen auf einer vorher entreinigten und abgeschliffenen Holzoberfläche auftragen. Das Auftragen erfolgt in einer Temperatur nicht niedriger als +5°C, es ist erwünscht das Produkt vor dem Auftragen bis +40°C zu erwärmen. Die Feuchtigkeit der zu verarbeitenden Oberfläche darf 20% nicht übersteigen. Das sehr aufsaugende Holz wird zweimal bearbeitet. Um das Trocknen zu beschleunigen, das Bad ein wenig bis +50°C aufwärmen und dem Öl 12 Stunden einsaugen lassen, danach wird das nicht eingesaugtes Öl abgewischt. Das Bad ist nach 2-3 Tagen für das Nutzen bereit.
Verbrauch: 10-18 m2/l je nach der Aufsaugefähigkeit des Holzes.
Enthält: das natürliche Leinöl, die Verarbeitungsprodukte des Kieferharzes.